

Wichtiger Sicherheitshinweis

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
**Rückruf von Steckdosen mit erhöhtem
Berührungsschutz („Kinderschutz“)**




Abbildung: Beispiel für die Abdeckung einer Gira Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz („Kinderschutz“), erkennbar an dem eingepprägten Kinderschutz-Symbol

Unser Prüflabor hat festgestellt, dass Steckdosenabdeckungen mit erhöhtem Berührungsschutz („Kinderschutz“), die im Zeitraum vom 09.12.2014 bis 26.01.2016 von Gira über verschiedene Elektrogroßhandelsunternehmen vertrieben wurden, Mängel aufweisen können.

Aktuelle Prüfungen haben ergeben, dass die Vorrichtung in der Abdeckung der Steckdose, die den erhöhten Berührungsschutz („Kinderschutz“) ermöglicht – der sogenannte „Shutter“ – sich womöglich nicht immer wie vorgesehen selbstständig schließt.

Achtung: Dies kann dazu führen, dass bei unsachgemäßem Umgang mit der Steckdose, etwa wenn leitende Materialien eingeführt werden, es – wie bei jeder üblichen Steckdose ohne erhöhten Berührungsschutz – zu einem Stromschlag mit erheblichen, unter Umständen lebensgefährlichen Verletzungen kommen kann.

Sicherheit hat bei Gira höchste Priorität. Wir rufen daher vorsorglich die ggf. betroffenen Steckdosenabdeckungen mit erhöhtem Berührungsschutz („Kinderschutz“) zurück, die im Zeitraum vom 09.12.2014 bis 26.01.2016 vertrieben wurden.

Die betroffenen Produkte sind mit Abbildungen und jeweiliger Artikelnummer im Internet unter www.rueckruf.gira.de zu finden.

Wir haben die Endkunden über Zeitungsanzeigen und die Presse zu folgendem aufgerufen:

„Bitte kontaktieren Sie umgehend Ihren Elektroinstallateur oder Elektrofachhändler, sofern Sie in dem oben beschriebenen Zeitraum betroffene Produkte gekauft haben und/oder solche bei Ihnen verbaut worden sind. Der Elektroinstallateur wird Ihnen mitteilen, ob Ihre Abdeckungen betroffen sind. Er hilft Ihnen weiter und kann die vom Rückruf betroffenen Abdeckungen kostenfrei gegen eine neue Abdeckung mit einem voll funktionsfähigen Berührungsschutz austauschen.“

Versuchen Sie bitte keinesfalls, die Abdeckung der Steckdose selbst auszutauschen!

Bitte achten Sie besonders darauf, dass bis zum Austausch der Abdeckungen gefährdete Personen, insbesondere Kinder, in Ihrem Haushalt oder Ihrer Einrichtung keine leitenden Materialien in die Steckdosen einführen können.“

Wir stellen ausdrücklich klar: Nicht betroffen sind die Steckdosen selbst, sondern nur die „Shutter“ in den Abdeckungen. Das bedeutet: Die Stromzufuhr bei den Steckdosen ist nicht beeinträchtigt. Die Steckdosen selbst sind voll funktionsfähig und gewährleisten bei sachgemäßer Benutzung den Standardberührungsschutz wie bei jeder gängigen Steckdose. Sie können demnach weiter genutzt werden. Nur der erhöhte Berührungsschutz („Kinderschutz“) ist möglicherweise nicht gegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie über unsere kostenfreien Hotlines (erreichbar von Montag bis Freitag 08.00 bis 17.00 Uhr)

für Endkunden

in Deutschland: Tel 0800 102 06 02
in Österreich/Italien: Tel 00800 456 235 12

Elektrogroßhandel und Elektrofachbetriebe
in Deutschland: Tel 0800 724 28 79
in Österreich/Italien: Tel 00800 452 792 89

oder per E-Mail

für Endkunden: rueckruf@gira.de
Elektrogroßhandel: fgf.rueckruf@gira.de
Elektrofachbetriebe: em.rueckruf@gira.de

sowie im Internet unter www.rueckruf.gira.de

Wir bitten um Verständnis für diese vorsorgliche Rückrufmaßnahme!

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Deutschland